



dakvlakken 4 t/m 12 leien op latten

de tekening is een schematische weergave en niet exact op schaal, maten in het werk controleren, voor volledige beschrijving bevindingen: zie rapport

- bliksem afleiding
- ankerpunt
- te plaatsen ankerpunt
- (dak)veiligheidsaak
- te plaatsen (dak)veiligheidsaak
- (dak)veiligheidssoog
- te plaatsen (dak)veiligheidssoog

Object: R.K. Kerk  
 Gelegen te: Beek  
 Objectnummer: 0040  
 Geïnspecteerd: 2019

P: postbus 13, 6865 ZG Doorwerth T: (026) 339 17 07 E: info@monumentenwacht-gld.nl

monumentenwacht



schaal 1:100

gelderland